



OPTICO ITAPETININGA  
CNPJ: 10.968.933/0001-20  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CORRÊA DA SILVA, 5  
TELEFONE: (15) 3272-.248  
DATA LAUDO: 30/08/2021 15:38:38

Número do Laudo = #####



APROVADO

## VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: PARTICULAR

### DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
#####	#####	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

### DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
00#####	FEU####	9BGSU19F0DB#####		ÁLCOOL GASOLINA	GM	CHEVROLET/CLASSIC LS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2012	2013		CINZA	NAA#####	SMH487AUU#####	
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			
9BGSU19F0DB#####	9BGSU19F0DB#####	NAA#####	NAA#####			

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



### OBSERVAÇÃO:

**VEICULO SEM VESTIGIO DE ADULTERAÇÃO.  
LEITURA DOT VEICULAR OK.**

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PLACA\_LACRE



QR CODE PLACA TRASEIRA



HODOMETRO\_KM



N\_MOTOR



ETIQUETA\_CHASSI




GRAVACAO\_VIDROS





**APROVADO**

N\_CHASSI



ETIQUETA\_CINTO




N\_CAMBIO




DOCUMENTO\_VEICULO



CNH CONDUTOR



LEITURA DOT VEICULO, KM.




Vistoriador

~~#####~~



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



Vistoriador

~~TEGNER KAYQUE DE OLIVEIRA (140914 8904)~~

Auxiliar Conferente

~~TEGNER KAYQUE DE OLIVEIRA (140914 8904)~~