

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: SP-035882846-62/2021

DATA/HORA : 09/09/2021 12:56

VALIDADE DO LAUDO:

08/11/2021

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: ~~TERMO DINA MACHO EQUIPAMENTOS DE~~CPF/CNPJ: ~~101132374000133~~

MUNICÍPIO: PIRACICABA

UF: SAO PAULO

## DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: DNE ~~6377~~

MARCA/MODELO: UNO MILLE FIRE FLEX

COR: BRANCA

ANO FAB: 2005

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

ANO MOD: 2006

TIPO DE CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 5

POTÊNCIA: 66

CAP. CARGA: 0.0

CMT: 2.0

CILINDRADA: 1000

PBT: 0.0

## DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: 178F ~~011037036~~

KM: 306741

Nº CHASSI: 9BD158027 ~~011037036~~

Nº LACRE: NI

## FOTOS DO VEÍCULO

## DIANTEIRA



ECV Nº: 8775 OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
LOCAL/DATA: ITAPETININGA - SP - 09/09/2021 12:51:35  
LATITUDE: -23.600584 LONGITUDE: -48.0656943

## TRASEIRA



ECV Nº: 8775 OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
LOCAL/DATA: ITAPETININGA - SP - 09/09/2021 12:53:19  
LATITUDE: -23.600611 LONGITUDE: -48.0657023

## HODÔMETRO



ECV Nº: 8775 OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
LOCAL/DATA: ITAPETININGA - SP - 09/09/2021 12:50:56  
LATITUDE: -23.6000877 LONGITUDE: -48.0657398

## LACRE



ECV Nº: 8775 OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
LOCAL/DATA: ITAPETININGA - SP - 09/09/2021 12:53:45  
LATITUDE: -23.600533 LONGITUDE: -48.0656763

## CHASSI



ECV Nº: 8775 OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
LOCAL/DATA: ITAPETININGA - SP - 09/09/2021 12:49:00  
LATITUDE: -23.6001453 LONGITUDE: -48.0656284

## MOTOR



ECV Nº: 8775 OPTICO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
LOCAL/DATA: ITAPETININGA - SP - 09/09/2021 12:49:30  
LATITUDE: -23.6000799 LONGITUDE: -48.0657365

## ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: Optico Vistorias Automotivas LTDA - ME

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: 300452

NOME DO VISTORIADOR: ~~GIORGIO SINDRES SANTI~~

MUNICÍPIO : ITAPETININGA

## OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

NO ATO DA VISTORIA O VEICULO ENCONTRA-SE COM O NUMERO DO CHASSI REMARCADO . JA ANOTADO NO CRLV .

## ITENS COM APONTAMENTOS

**FINALIDADE:** Transferência de Propriedade/ Município**LAUDO Nº:** SP05882049-62/2021**DATA/HORA :** 09/09/2021 12:56**VALIDADE DO LAUDO:** 08/11/2021

Nº	Item Observado	Condição
1	Chassi	
3	Etiquetas de identificação (VIS)	Etiqueta autodestrutível do compartimento do motor danificada.
3	Etiquetas de identificação (VIS)	Etiqueta autodestrutível do compartimento do motor danificada.
3	Etiquetas de identificação (VIS)	Etiqueta autodestrutível do batente da porta ausente (obrigatório nos veículos produzidos de 1989/...).
3	Etiquetas de identificação (VIS)	Etiqueta autodestrutível do batente da porta ausente (obrigatório nos veículos produzidos de 1989/...).